SHOWA

6781R-06

Construido con un aislamiento de triple capa de espuma y una manga aislada de nitrilo de 6", el SHOWA 6781R-06 lo protege del calor y el frío.

CARACTERÍSTICAS

- Jersey de algodón completamente recubierto de neopreno
- Aislamiento con espuma de tres capas
- Guantelete de 12" con manga aislada de nitrilo de 6"
- Acabado rugoso

BENEFICIOS

- De acuerdo con EN407, nivel 3 (hasta 662°F) para calor de contacto
- El recubrimiento de neopreno proporciona extraordinaria resistencia a la abrasión, cortes y a una amplia variedad de químicos
- Resistente a químicos
- Excelente resistencia a los cortes, perforación y abrasión

INDUSTRIA

- Químico
- Ingeniería
- Metalurgia
- Petróleo y gas

APLICACIONES IDEALES

- Pulverización y tratamiento químico
- Preparación de recubrimientos
- Montaje de partes secas y aceitosas
- Personal de la plataforma

PRODUCTO TAA

HECHO EN EE.UU.

MATERIAL

- Algodón

REVESTIMIENTO

- Resistente a Químicos
- Neopreno
- Nitrilo
- Resistente al agua

ACABADO

- Rugoso

NORMAS

Cat. III
CE
2777

EN 388:2016
3121X

EN ISO 374-1:2016/Type A
AJKLMT

EN ISO 374-5:2016

EN 407:2004
3332XX

EN 511:2006
11X

SHOWA

6781R-06

EMPAQUETADO

COLOR
- Negro

TALLAS
- L

INSTRUCCIONES DE USO

No utilizar si hay riesgos eléctricos, térmicos o enredo. Deseche los guantes utilizados de conformidad con las normativas locales. Información de permeación no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo debido a otros factores que pueden influir en el rendimiento. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.
No utilizar donde haya riesgos químicos, electrónicos, de altas temperaturas o de enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 ºC con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Los niveles de rendimiento aplicados en la palma. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad.
Este guantes es diseñado para una intensa actividad por debajo de 0ºC. Diseñado para proteger a la temperatura de hasta -30ºC, por contacto breve o intermitente.
No utilizar si hay riesgos químicos, eléctricos o enredo. Lavar a una temperatura máxima de 40 ºC con un detergente neutro. Los niveles de rendimiento establecidos en la norma EN 388 se mantienen después de tres lavados, excepto en el caso de que se produzca una modificación relativa a las condiciones reales de uso. Guardar en un lugar protegido de la luz y de la humedad. Los guantes no deben entrar en contacto con una llama al descubierto.

AVISO LEGAL

Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

Estar en contacto
SHOWA USA | 579 Edison Street - Menlo, GA 30731, USA
USA@SHOWAgroup.com
© SHOWA Group 2018 | All rights reserved